



De kippen op het bedrijf van de familie Jansen leggen eieren voor de farmaceutische industrie. Dat betekent dat de hygiëneregels streng zijn.



## Boer zoekt veiligheid

Een mankement aan de elektrische installatie is een veel voorkomende oorzaak van brand. Een goed onderhouden installatie kan veel narigheid voorkomen. Dat geldt ook voor ondernemers. Daarom biedt PinC Agro, de risico- en preventiespecialist van Achmea Agro, inspecties aan bij agrarische klanten van Interpolis en Avéro Achmea. We namen een kijkje.

TEKST: MARJAN VAN WIJNGAARDEN

PinC Agro voerde al meer dan duizend elektrakeuringen uit. Bijvoorbeeld bij het bedrijf van Jan Jansen in Schildwolde. Samen met zijn vrouw, dochter en schoonzoon heeft hij een pluimvee- en een akkerbouwbedrijf. Het gaat om 40.000 leghennen en 80 hectare suikerbieten, tarwe en aardappelen.

De elektrakeuringen worden uitgevoerd door PinC Agro ingehuurd externe deskundigen. Jan Jansen was tevreden over het keuringsbezoek. “Goed om te horen dat er bij ons geen situaties zijn die direct gevaar opleveren. Wel was er een aantal punten voor verbetering. Daar kan onze installateur mooi mee aan de slag.”

16



Dirk Klompmaker van elektrotechnisch bureau Synorga voert de keuring uit. Hij pakt de apparatuur die hij nodig heeft uit zijn auto.



Dirk kijkt of alle elektra is aangesloten volgens de normen. En of alle onderdelen heel zijn. Ondernemer Jan Jansen kijkt nieuwsgierig mee.

Met een warmtebeeldcamera kan Dirk zien of een onderdeel in de installatie te warm wordt. Dat zou de kans op brand vergroten.



Op weg naar de stallen.

Dirk meet de lengte en de kwaliteit van de bekabeling. Als de bekabeling te lang is, of van slechte kwaliteit, dan springt de zekering bij overbelasting.



Jan en Dirk nemen afscheid. Jan krijgt het keuringsrapport binnenkort via PinC Agro. Na het oplossen van de gebreken, vastgelegd in het rapport, is hij weer goed verzekerd bij Interpolis.